

Handleiding voor plaatsen/instellen powerbox VeBox 1.3 digital 10/8 polig
Voor 90/110 PK en SDI motoren

Motorafdekplaat verwijderen.



8/10 polige stekkers zoeken

De 8/10 polige stekker los maken, stekkers van de Powerbox er tussen plaatsen.

Motor starten. 1 minuut laten draaien tot het groene lampje op de powerbox constant blijft branden.

Daarna het geplaatste kleine rubberdopje op de achterzijde van de powerbox verwijderen.. In de powerbox zie je dan een schroefje.
Dit schroefje met de klok mee draaien tot de motor iets onregelmatig gaat lopen (dan krijgt hij te veel brandstof)

Hierop de instelschroef 2 x tegen de klok in, terugdraaien tot de motor weer rustig loopt.

Je hebt nu het maximaal instelbare vermogen ingesteld.

Plastic dopje weer plaatsen.

Als er een motorstoring lampje gaat branden (gloeispiraal), is de powerbox te hoog afgesteld.
Wederom de schroef 2,5 X terugdraaien en het opnieuw starten

Powerbox op een droge koele plaats In de motorruimte Bevestigen.

Motorafdekplaat weer terug plaatsen.

Nu kan de rit met de powerbox beginnen.

WENMAR HANDELSONDERNEMING VOF
Akker 54, 7621 GJ Borne
info@wenmar.nl
www.wenmar.nl